




		100
	F	41
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	42
	LC	220



Code pour monture de haute et basse température

GZ10040HTFA

Code pour monture de hautes et basses températures avec protection anti-poussière

GZ10040HTRFA