





	80
	F 41
	AxB 100x85
	AAxBB 80x60
	EE 9
	E 40
	LC 200



Code pour monture de haute et basse température

GZ8040HTFS

Code pour monture de hautes et basses températures avec protection anti-poussière

GZ8040HTRFS